


Týždeň	Prednášky	Cvičenia
1.	Úvod do predmetu. Číselné systémy v elektronike; kódovane čísel. Jazyk C. Úvod do digitálnej elektroniky.	Instalácia:— IDE <i>Microchip Studio</i> — <i>driver pre Arduino kit</i>
2.	Polovodičové pamäte	Práca s <i>Microchip Studio</i> , definovanie projektu
3.	Atmega328, pamäť, generovanie hodinových signálov, manažment napájania, reset	Práca s <i>Microchip Studio</i> preklad, simulácia projektu
4.	Vstupy-výstupy	Práca so vstupmi a výstupmi
5.	Externé a interné prerušenia, Watchdog-časovač	Práca s prerušeniami Výber zadania na zápočet
6.	Sériové komunikačné prostriedky-USART— Tx	Práca s-USART—Tx. Práca na zadani
7.	Sériové komunikačné prostriedky-USART— Rx	Práca s-USART—Rx. Práca na zadani
8.	TCO—Normal-mode	Práca s TCO. Práca na zadani
9.	TCO – Fast PWM mode, Fázovo korektná a CTC PWM	Práca s TCO. Práca na zadani
10.	A/D prevodník	Programovanie A/D. Práca na zadani
11.	EEPROM, FUSE bity	Programovanie EEPROM. Práca na zadani
12.	I2C zbernica	Zápočet - Praktická práca s MCU
13.	Predtermín	Zápočet - Praktická práca s MCU

Základy mikroprocesorovej techniky

1



Základy mikroprocesorovej techniky

2

**ATmega328P – 8 bitový časovač/ počítač TCO – Režimy činnosti (19.7)**

- Režim činnosti určuje správanie vývodov časovač/počítadla a vývodov porovnávania výstupu.
- Režim činnosti je definovaný bitmi pre generovanie krivky TCCR0A.WGM0[2:0] a bitmi režimu porovnávania výstupu TCCR0A.COMA[1:0] a TCCR0A.COMB[1:0].
- Bity režimu porovnávania výstupu neovplyvňujú postupnosť počítania, zatiaľ čo bity režimu generovania krivky áno.

- Režimy činnosti TCO:
  - Normal Mode 0
  - Fast PWM Mode 3, 7
  - Phase Correct PWM Mode 1, 5
  - Clear Timer on Compare Match Mode (CTC) 2

Mode	WGM02	WGM01	WGM00	Timer/Counter Mode of Operation	TOP	Update of OCRx at	TOV Flag Set on
0	0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	BOTTOM
2	0	1	0	CTC	OCRA	Immediate	MAX
3	0	1	1	Fast PWM	0xFF	BOTTOM	MAX
4	1	0	0	Reserved	-	-	-
5	1	0	1	PWM, Phase Correct	OCRA	TOP	BOTTOM
6	1	1	0	Reserved	-	-	-
7	1	1	1	Fast PWM	OCRA	BOTTOM	TOP

COMB1	COMB0	Description	COMB1	COMB0	Description
0	0	Normal port operation, OCA disconnected	0	0	Normal port operation, OCA disconnected
0	1	Toggle OCA on Compare Match	0	1	WGM02 = 0: Normal Port Operation, OCA Disconnected
1	0	Clear OCA on Compare Match	1	0	WGM02 = 1: Toggle OCA on Compare Match
1	1	Set OCA on Compare Match	1	1	Clear OCA on Compare Match, set OCA at BOTTOM (non-inverting mode)
					1 1 Set OCA on Compare Match, clear OCA at BOTTOM (inverting mode)


Základy mikroprocesorovej techniky

3

**Riadenie výkonu pomocou PWM (napr. otáčky DC motora)**



$$D = \frac{\text{Duty cycle}}{\text{Period}} * 100 \%$$




Základy mikroprocesorovej techniky

4

**ATmega328P – 8 bitový časovač/ počítač TCO – Fast PWM mode (19.7.3) (71-89)**


- Počíta od BOTTOM k TOP s následným reštartovaním od BOTTOM
- TOP je 0xFF (8 bitov)
- Ak  $TCNT0 = TOP$ , na vývode OC0x nastavi log. 1. Generuje sa aj prerušenie TOVn (17).
- Ak  $TCNT0 = OCR0x$ , na vývode OC0x sa nastaví log. 0. Generuje sa aj prerušenie OC0x (15, 16).
- Frekvencia PWM sa vypočíta podľa vzťahu:
 
$$f_{ocx} = \frac{f_{clk_{IO}}}{N * 256}$$
- Strieda PWM sa nastaví do registra OCR0x podľa vzťahu:  $OCR0x = 255 * Duty / 100$



Základy mikroprocesorovej techniky

5

**ATmega328P – 8 bitový časovač/ počítač TCO – Fast PWM mode (19.7.3) (71-89)**



- Perióda PWM je konštantná, možné je meniť len striedu PWM signálu zmenou hodnoty v OCR0x.

Základy mikroprocesorovej techniky

6



### TC0d.c Príkald TCO – Fast PWM mode

jas = 30%, pwm = 30%

**Invertujúci mód**  
 $TCCR0A = (1 << COM0B1) | (1 << COM0B0);$   
 $OCR0B = TCNT0\_SET + (255 - TCNT0\_SET) * pwm / 100$

**Neinvertujúci mód**  
 $TCCR0A = (1 << COM0A1);$   
 $OCR0A = TCNT0\_SET + (255 - TCNT0\_SET) * jas / 100$

Základy mikroprocesorovej techniky

13

### ATmega328P – 8 bitový časovač / počítadlo TCO – Fázovo korektná PWM (19.7.4)

Mode	WGM02	WGM01	WGM00	Timer/Counter Mode of Operation	TOP	Update of OCRnA at	TOV Flag Set on
1	0	0	1	PWM, Phase Correct	DIFF	TOP	BOTTOM
5	1	0	1	PWM, Phase Correct	OCRA	TOP	BOTTOM

- Môžeme ju označiť ako symetrickú PWM so stredom symetrie v BOTTOM.
- Opakovane počíta od BOTTOM k TOP a potom od TOP k BOTTOM.
- TOP je 0xFF alebo OCR0x.
- Vždy keď TCNT0 = BOTTOM, nastaví sa príznak prerušenia TIFRO.TOV0.
- Ak sa počítadlo inkrementuje a TCNT0 = OCR0x, potom sa OCR0x nastaví na log. 0.
- Ak sa počítadlo dekrementuje a TCNT0 = OCR0x, potom sa OCR0x nastaví na log. 1.
- Frekvencia PWM na vývode OCR0x sa vypočíta podľa vzťahu:
 
$$f_{OCR0xPWM} = \frac{f_{clk\_IO}}{N * 510}$$

$$255 * 2 = 510$$

Tento mód je vhodný pre riadenie motorov.

- Ak OCR0x = BOTTOM, potom OCR0x bude v log. 0.
- Ak OCR0x = MAX, potom OCR0x bude log. 1.

Základy mikroprocesorovej techniky

14

### ATmega328P – 8 bitový časovač / počítadlo TCO – Fázovo korektná PWM

Obr. 67 Princíp vzniku posunutia fázy PWM signálu v režime Fast PWM pri zmene Duty Cycle

Základy mikroprocesorovej techniky

15

### ATmega328P – 8 bitový časovač / počítadlo TCO – Fázovo korektná PWM

Obr. 68 Jednoduché znázornenie neinvertujúceho Phase Correct PWM signálu

Obr. 69 Jednoduché znázornenie invertujúceho Phase Correct PWM signálu

Základy mikroprocesorovej techniky

16

### ATmega328P – 8 bitový časovač / počítadlo TCO - CTC „Clear Timer on Compare match“ mód (19.7.2)

Mode	WGM02	WGM01	WGM00	Timer/Counter Mode of Operation	TOP	Update of OCRnA at	TOV Flag Set on
2	0	1	0	CTC	OCRA	Immediate	MAX

- TCNT0 sa nuluje, ak je zhoda s OCR0A.
- OCR0A definuje hodnotu TOP pre počítadlo.
- Nastavuje TIFRO.OCF0A, požiadavku prerušenia pri zhode TCNT0 a OCR0A.
- Ak je povolený výstup, zmena výstupu na OCR0A.
- Frekvencia generovaného priebehu sa vypočíta podľa vzťahu:
 
$$f_{OCR0x} = \frac{f_{clk\_IO}}{2 * N * (1 + OCR0A)}$$

Maximálna frekvencia, ak OCR0A = 0 a N = 1:

$$f_{OCR0x} = \frac{f_{clk\_IO}}{2}$$

(Figure 19-5) Obsah TCNT0 sa zväčšuje dovtedy, pokiaľ nedosiahne hodnotu TOP v OCR0A. Potom sa TCNT0 nuluje. Zmenu TOP hodnoty v OCR0A sa mení perióda PWM signálu.

Základy mikroprocesorovej techniky

17

### ATmega328P – 8 bitový časovač / počítadlo TCO - CTC „Clear Timer on Compare match“ mód (19.7.2)

```

Príkald inicializácie TCO v CTC móde, generovanie signálu na výstupe OCR0A (Obr. 62)
//-----
TCCR0B |= (1 << CS02); //Set prescaler 256
TCCR0A |= (1 << WGM01); //Set CTC mode
TIMSK0 |= (1 << OCIEA0); //Enable Output Compare Interrupt
TIFR0 |= (1 << OCF0A); //Clear OCF0A flag
TCCR0A |= (1 << COM0A0); //Toggle OCR0A on Compare Match
DDRB |= (1 << DDR0B); //Enable OCR0A (PD6) Output
OCR0A = 69; //Set 70 TOC0A2 = 1,12ms
    
```

```

Príkald obsluhy prerušenia COMPA.
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
{
    if (OCR0A == 69) OCR0A = 99; //Set 100 TOC0A1 = 1,6ms
    else OCR0A = 69; //Set 70 TOC0A2 = 1,12ms
}
    
```

$$f_{OCR0x} = \frac{f_{clk\_IO}}{2 * N * (1 + OCR0A)}$$

$$f_{OCR0x} = \frac{16000000}{2 * 256 * (1 + 99)} = 446,42$$

$$T_{OCR0A} = \frac{1}{446,42} = 3,2 \text{ ms}$$

$$100 \text{ clk} = \frac{T_{OCR0A}}{2} = 1,6 \text{ ms}$$

Obr. 62 Príkald priebehu signálu na výstupe OCR0A v CTC móde TCO

Základy mikroprocesorovej techniky

18